

NO: 0001728

工程竣工验收报告

工程名称: 泗县大杨乡初级中学实验楼

竣工日期: _____

验收组织单位 (章) _____

泗县住房和城乡建设局印制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	泗县大杨乡初级中学实验楼		工程地点	泗县大杨乡初级中学院内		
工程规划许可证号	副建字第341324201900020	工程施工许可证号		质量监督注册号		
工程用途		设计能力		造价	2038181.16元	
工程主要内容	泗县大杨乡初级中学实验楼土建及安装,建筑面积1302m ² ,占地面积434m ² ,结构类型为框架结构,地上3层,建筑高度10.8m.					
开工日期	2019年3月28日		竣工日期	2019年7月28日		
建设单位	安徽省泗县杨集初级中学		法定代表人	李伟		
单位地址			项目负责人	邢事业		
勘察单位	泗县建筑设计院		资质等级	丙	项目负责人	马训毅
设计单位	泗县建筑设计院		资质等级	丙	项目负责人	刘徽
施工总包单位	马鞍山市宇生建筑工程有限公司		资质等级及证书号	建筑工程施工总承包叁级 D334044212		
法定代表人	周亚生		项目经理及证书号	欧阳鹏,01344971		
分包单位			资质等级及证书号			
分包单位			资质等级及证书号			
分包单位			资质等级及证书号			
监理单位	安徽诚建工程项目管理有限公司		资质等级及证书号	房屋建筑工程监理乙级 E234021085-4/1		
法定代表人	梁西君		总监及岗位证书号	刘永智,34005175		
工程质量监督机构	泗县建筑安装工程质量监督站					

注: 本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	泗县大杨乡初级中学实验楼		结构类型	框架	工程规模	小型
施工单位	马鞍山宇生建筑工程有限公司		技术负责人	孙勇	开工日期	2019.3.28
项目经理	欧阳鹏		项目技术负责人	朱景英	完工日期	2019.7.28
序号	项目	验收记录			验收结论	
1	分部工程	共 7 分部, 经查 7 分部, 符合标准及设计要求 7 分部			符合要求	
2	质量控制资料核查	共 29 项, 经审查符合要求 29 项, 经核定符合规范要求 0 项			符合要求	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项, 符合要求 20 项, 共抽查 14 项, 符合要求 14 项, 经返工处理符合要求 0 项			符合要求	
4	观感质量结论	共抽查 8 项, 符合要求 8 项, 不符合要求 0 项			一般	
5	综合验收结论		合格			
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位		
参加验收单位	 单位（项目）负责人  年 月 日		（公章）  单位负责人  年 月 日	（公章）  单位（项目）负责人  年 月 日		

注:该表由施工单位填写,验收结论由监理(建设)单位填写,综合验收结论由参加验收单位共同商定,建设单位填写。


工程竣工验收意见

本工程在勘察、设计、监理、施工单位的施工过程中，各方责任主体严格按国家法律、法规和强制文件的相关要求，认真履行各自职责，无不良记录、无重大质量事故的发生，现已完成施工设计文件所有的全部内容。施工管理等工程资料齐全，工程质量符合质量验收规范要求。无违法强制性标准条文规定。

竣工验收由建设单位组织，由建设、监理、设计、勘察、施工等单位组成。对该工程实体和工程资料进行验收。验收程序符合有关规定要求，验收组按国家有关验收规定严格对工程各个分部进行认真检查。经检查各个分部工程质量符合设计和验收规范要求，验收合格。工程质量控制资料完整。工程安全和主要功能抽查结果合格。各项设计功能指标完成情况较好。

根据验收组各责任主体一致意见，认为本工程施工满足设计要求。施工单位严格执行工程建设的法律、法规和强制性条文，各责任主体严格履行各自职责，各分部均合格，质量达到合格标准，同意验收。

验收组组长（签名）：



注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

验收组成员名单

[illegible]

证明

兹有马鞍山市宇生建筑工程有限公司承建的泗县大杨乡初级中学实验楼工程项目已经通过建设等相关主体单位验收通过。特此证明！

泗县建筑安装工程质量监督站

2019年12月10日

