

# 安全生产大起底发现的隐患问题清单、责任清单和整改清单报表

填报单位：泗县中学

填报日期：2025年2月25日

序号	检查日期	检查企业（场所）	问题清单 （隐患部位和名称）	责任清单		整改清单 （整改落实情况）
				整改单位 （责任人）	整改时限	
1	泗县中学	2025.2.8	实验室门厅外墙瓷砖脱落	总务处	2.25	维修已完成
2	泗县中学	2025.2.9	厕所北墙上窗户松动	总务处	2.10	维修已完成

备注：1.此表由各镇（街道、园区）、县安委会成员单位填报，所查隐患为政府部门检查发现的隐患。 2.整改情况填已整改或整改中。